



[illegible]

Перв. примен.

Справ. №



- 1 *Размер для справок.
2 Радиус гиба обеспечивается инструментом.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm t/2$.

Подн. у Јама

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Podn. u dama

Инв. № подл.	
--------------	--

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Езерский</i>		
<i>Пров.</i>				
<i>Т. контр.</i>				
<i>Н. контр.</i>				
<i>Утв.</i>				

CTC

T-образный соединитель

Лум.			Мацца	Мацшмаѳ
			73.14 з	1:1

Лист	Листов 1
------	----------

000 "ПК МКТ"

Шуфр:

Формат А4